SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Většina našich produktů je určena pro venkovní použití, i tak je potřeba dodržovat skladovací či přepravní podmínky až do doby vlastní montáže. Veškeré obaly jsou brány jako přepravní. Zboží doporučujeme vybalit, co nejdříve.

Veškeré zboží je nutné před montáží skladovat chráněné před povětrnostními vlivy. Tj. zejména v suchu a za stále teploty. Lakované výrobky je třeba chránit i před přímým slunečním zářením.

Co může vést k výraznému zkrácení životnost či zhoršení estetické kvality zboží a je tedy považováno jako nevhodné skladování?

1. **skladování na travnaté ploše** – vysoká koncentrace vlhkosti může vytvořit silné korozní prostředí

2. **zakrytí nepropustnou plachtou** – snaha zabránit působení vlhkosti tímto způsobem může naopak vést k vytvoření silného korozního prostředí

3. **vystavení přímému slunečnímu záření** – komaxit stejně jako jiné barevné povrchové úpravy postupně ztrácí lesk a mění odstín zejména vlivem UV záření, což je v pořádku. Je to přirozený jev. Při skladování bývá však většinou osvětlena pouze jedna strana výrobku. Po dlouhé době v tomto stavu by se mohly na skladovaném materiálu vyskytnout nežádoucí odstínové rozdíly.

4. **vystavení přímému slunečnímu záření v kombinaci s nevybalením z igelitové folie**. Ta chrání zboží proti mechanickému poškození, na slunci však může při dlouhém působení na lakovaném povrchu vytvořit nesmazatelné otisky nebo v kombinaci s vlhkostí i tzv. "mapy". To jsou vypálená místa v oblasti, kde na materiálu stála voda.

5. **skladování za nestálé teploty** – střídáním teplot dochází ke kondenzování vlhkosti, což vadí především zinkovaným výrobkům, které jsou uložené na paletě. Vytvoření slabé zoxidované vrstvy na povrchu, je běžný a žádoucí jev, neboť při vhodných podmínkách dále chrání materiál před oxidací hloubkovou. Takto se ale vytvoří jev pouze na určité části výrobku a nepůsobí to následně esteticky.